


3D ANSICHT ERDGESCHOSS:



Naturmaß nehmen, Koten prüfen